






东莞市豪丰工业污水处理有限公司

电镀废水厂应急演练记录

项目名称	电镀污泥泄露	地点	电镀压泥房	日期	2021 年 7 月 14 日
 		现场记录: 1、当班人员董顺气及颜绍成于7月14日下午17时发现5#压滤机卸泥输送带污泥外冒至地面,立即停止卸泥作业,并报告领班高锐祥及主管叶穗跃; 2、领班高锐祥及主管叶穗跃接到报告后立即赶往现场,于17时03分到达,确认现场情况后向组长黄中进行汇报; 3、组长黄中接到事故汇报后于17时10分到达现场,并指挥现场所有人员佩戴劳保用品,迅速清扫现场泥浆; 4、清扫后,由董顺气、颜绍成用清水冲洗地面,冲洗水经应急事故废液收集坑返回至污水处理系统; 5、17时50分,领班高锐祥向现场人员通报已经完成所有应急操作; 6、组长黄中同意结束演练,并做10分钟总结,要求生产过程中必须及时有效的发现问题,避免真正出现此类突发事件。			
 		演练总结 1、所有参演人员积极配合,应急操作符合程序要求,总体上达到演练目的; 2、通过演练,提升了所有参演人员的环保意识,防止有毒污泥泄露的意识深入人心; 3、通过演练的方式,所有参演人员熟悉了污泥泄露的应急操作,提升了一线员工应对污泥泄露事件的处置能力。 审核: 			

培训签到表

[illegible]